







MMK Folknáře 70 40501 Děčín www.mmk.cz mk.model@volny.cz


F 3095 kompresor DK 5











● PUR PARTS ● ETCHED PARTS ● NOT INCLUDED


























E

















Doporučení:
plošně ohřát na 300 °C
po schladnutí ohýbat


Recommendation:
heat the surface to 300 °C,
bend after cooling



Protlačit
Press through



Šablona pro ohýbání
Bending template



I. zavřené
closed



II. otevřené
open

